

TECHNISCHE FICHE

Sikalastic®-100 Joint Tape

Zelfklevende tape voor dakafdichting

OMSCHRIJVING

Sikalastic®-100 Joint Tape is een zelfklevende, polymere rubbertape met een kunststof beschermfolie aan de onderzijde en een geweven polyester toplaag. De tape verhoogt de sterkte en duurzaamheid van Sikalastic® dakafdichtingsmembranen ter hoogte van voegen en hoekovergangen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Versterking van:

- Voegen tussen afdekplaten op thermische isolatie.
- Voegen tussen multiplex dakplaten.
- Scheuren en stornaden in cementgebonden dakondergronden.
- Naden in metalen dakbedekkingen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zelfklevend, voor de meeste toepassingen is geen primer vereist.
- Eenvoudige en betrouwbare verwerking.
- De vliesafwerking zorgt voor een goede hechting van harsen en coatings.
- Rekt mee met het membraan en volgt thermische en constructieve bewegingen.
- Verhoogt de sterkte en duurzaamheid.
- Past zich aan de contouren van de ondergrond en aansluitdetails aan.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Butylrubber met vliesafwerking
Verpakking	rollen van 20 meter in kartonnen doos
Uiterlijk / Kleur	Grijze vlieslaag aan de bovenzijde
Houdbaarheid	12 maanden
Opslagcondities	Horizontaal opslaan in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking onder droge omstandigheden (+5 °C tot +35 °C). Niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Lengte	20 m
Breedte	100 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Temperatuurbestendigheid	Minimum	-30 °C
	Maximum	+60 °C

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	+5 °C min. / +60 °C max.
Relatieve luchtvochtigheid	90 % max.
Ondergrondtemperatuur	+5 °C min. / +60 °C max.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Eventuele herstellingen om een vlak oppervlak te verkrijgen moeten vóór de toepassing worden uitgevoerd (raadpleeg een Sika-vertegenwoordiger voor geschikte oplossingen). Oneffenheden van de ondergrond kunnen zichtbaar blijven in het uitgeharde systeem.
- Om dauwpuntcondensatie te vermijden tijdens de applicatie, mag de relatieve luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 95 % en moet de ondergrondtemperatuur minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
- De minimale omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens verwerking en uitharding bedraagt +5 °C, de maximale temperatuur +60 °C.
- Bewaar materialen niet buiten, direct blootgesteld aan zonlicht en vocht. Dek de materialen af en bescherm ze met ademende hoezen, zoals canvas zeilen, om ventilatie mogelijk te maken en bescherming te bieden tegen weersinvloeden en vocht. Hou rekening met de voorgeschreven temperatuur en de juiste bewaarcondities.
- Niet aanbrengen op poreuze of vochtige ondergronden waar waterdamptransport kan optreden tijdens verwerking of uitharding.
- De ondergrond moet droog zijn vóór toepassing. Niet aanbrengen op bevroren, natte of vochtige oppervlakken. Laat de ondergrond na regen voldoende drogen om hechtingsproblemen te voorkomen

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

TECHNISCHE FICHE
Sikalastic®-100 Joint Tape
Oktober 2026, Versie 02.02
020915952000246747

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet worden geprimeerd overeenkomstig de eisen van het gekozen dakafdichtingssysteem. Alle ondergronden, inclusief opstanden en aansluitingen, moeten schoon en droog zijn en vrij van vuil, stof, losse roest, puin en oliën.

Voor metalen flenzen of verontreinigde oppervlakken wordt reiniging met gedenatureerde alcohol of aceton aanbevolen.

Hoewel voor veel ondergronden geen primer nodig is, moeten voor duurzame installaties de primervereisten van het gekozen dakafdichtingssysteem worden gevolgd.

VERWERKING

Belangrijk:

Niet aanbrengen op poreuze of vochtige ondergronden waar vochttransport kan optreden tijdens verwerking en uitharding. Verwijder de beschermfolie vóór de toepassing.

Niet-bewegende (statische) voegen

Let op: Vermijd luchtbellens en rimpels tijdens het aanbrengen zoveel mogelijk.

1. Rol een kort stuk tape van de rol af.
2. Trek 100 tot 150 mm van de beschermfolie aan de onderkant van de tape los.
3. Breng dit stuk tape aan op de ondergrond en centreer het boven de voeg. De tape moet aan elke kant minimaal 30 tot 50 mm voorbij de voeg uitsteken.
4. Druk de aangebrachte tape stevig aan op de ondergrond met een siliconen of rubberen handmatige naadroller.
5. Ga door met het aanbrengen van de tape door de beschermfolie af te rollen en te verwijderen totdat de gehele voeg bedekt is.
6. Rol de tape opnieuw op over de gehele lengte met de aandrukroller.
7. Oefen stevige, extra druk uit met de roller over de gehele lengte van de aangebrachte tape om het hechtingsproces te activeren. Hoe steviger de druk, hoe sneller en sterker de hechting.

Herstelwerkzaamheden en verwijdering van defecten *Herstelwerkzaamheden (beschadigde tape)*

1. Snij het beschadigde gedeelte van de tape weg met een scherp stanleymes.
2. Breng een nieuwe laag tape aan over het beschadigde gedeelte, minimaal 30 tot 50 mm buiten de randen van het beschadigde gedeelte.
3. Druk de nieuwe tapelaag aan met een siliconen of rubberen handroller.

4. Oefen extra stevige druk uit met de roller op de nieuwe tapelaag om het hechtingsproces te activeren.

Luchtbel verwijderen – doorprikken

Prik de luchtbel door met een scherpe naald.
Duw de lucht eruit door druk uit te oefenen op de luchtbel met een siliconen of rubberen roller.

Luchtbellen verwijderen - snijden

1. Gebruik een stanleymes om het gebied met de luchtbel door te snijden.
2. Druk de tape terug op zijn plaats.
3. Breng een extra laag tape aan over de snede, die minimaal 30 tot 50 mm voorbij de snijlijn in alle richtingen doorloopt.
4. Druk de nieuwe tapelaag aan met een siliconen of rubberen handnaadroller.
5. Oefen extra stevige druk uit met de roller op de nieuwe tapelaag om het hechtingsproces te activeren.
6. Oefen extra druk uit met de drukroller op de nieuwe tapelaag om het hechtingsproces te activeren.

Rimpels verwijderen

1. Gebruik een stanleymes om het opgerolde (gerimpelde) gedeelte van de tape weg te snijden.
2. Druk de afgesneden randen terug op hun plaats.
3. Breng een nieuwe laag tape aan over het verwijderde gedeelte, minimaal 30 tot 50 mm buiten de randen van het verwijderde gedeelte.
4. Druk de nieuwe tapelaag aan met een siliconen of rubberen handroller.
5. Oefen extra stevige druk uit met de roller op de nieuwe tapelaag om het hechtingsproces te activeren.

Aanbrengen van Sikalastic® dakafdichtingsmembraan

Direct na het aanbrengen van de tape dient een kleine hoeveelheid van het voorgeschreven vloeibare membraan op het oppervlak van de tape en de randen ervan te worden aangebracht als vochtwerende barrière. Dit is met name belangrijk wanneer er een direct risico is op vocht door condensatie of regenval. Dit kan met een kwast of roller worden gedaan. Het aanbrengen van het materiaal als vochtwerende barrière is niet inbegrepen in de algemene specificaties voor de coating en is een aanvullende vereiste. Sikalastic®-100 Joint Tape is UV-bestendig, maar is niet bedoeld voor directe blootstelling aan UV-straling.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

Sikalastic®-100 Joint Tape
Oktober 2026, Versie 02.02
020915952000246747

Sikalastic-100JointTape-nl-BE-(10-2026)-2-2.pdf